












INDICE




Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Ingeniería
830

	Herramientas necesarias	8
	La soldadura. Técnica y práctica	17
	Símbolos de los componentes	23
	Tratamiento de los componentes	28
	Montaje de circuitos	34
	Circuitos experimentales	38
	Prácticas digitales	43
	Métodos de identificación de averías	52
	Empleo de los oscilogramas	56
	Montaje de componentes en superficie	60